



GEO-DAR ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa				Zał.Nr 5
Opinia geotechniczna				Przekój geotechniczny I-I Skala 1: 1500/75
Opracował	Data 09.2016	Nazwisko mgr Dariusz Luks	Podpis	